



## Hodnocení diplomové práce vedoucím

Název práce:	<b>Analýza degradace 20 kWp FV systému</b>		
Student:	Bc. Walter SCHMIDT	Std. číslo:	E12N0031P
Vedoucí:	Ing. Milan Bělík		

Kritéria hodnocení práce vedoucím	Max. body	Přidělené body
Splnění zadání práce	40	35
Aktivita studenta během zpracování práce (využití konzultací, práce s literaturou, aktivní přístup, ...)	30	20
Formální zpracování práce	15	5
Dodržení termínů (plynulost zpracování během ak. roku, dodržení termínu odevzdání, prodloužení studia)	15	10

### Hodnocení činnosti studenta, připomínky, dotazy:

Ve svojí diplomové práci se student zabýval praktickým měřením stavu 20 kW fotovoltaické elektrárny. Přestože nebyly ideální podmínky, podařilo se studentovi proměřit termokamerou a analyzátozem VA charakteristik všech 192 nainstalovaných panelů. Toto považuji za hlavní a užitečný přínos práce. Kvalitu práce však poněkud snižuje velice stručné shrnutí a zhodnocení získaných výsledků.

Diplomovou práci hodnotím klasifikací **v ý b o r n ě** (podle klasifikační stupnice dané směrnici děkana FEL)

Dne: 23.5.2014

  
.....  
podpis vedoucího práce